



TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN

Thông tin về Thiên nhiên và Bảo tồn

Nguồn:

Nông thôn ngày nay

Số: 75

Ngày: 15-7-2010

BÁT QUẢ TANG CÔNG TY TUNG KUANG XÃ THÀI XUỐNG SÔNG GHÊ (HẢI DƯƠNG):

Nghiêm trọng như vụ Vedan

>> Đó là nhận định của Đại tá Lương Minh Thảo - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát về môi trường (C36, Bộ Công an) về việc Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (Đài Loan) xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Ghê.

□ THĂNG QUANG

Một đường ống xả thải chia hai nhánh

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 13-4, C36 đã phát hiện và bắt quả tang công nhân Nguyễn Quang Tiến đang cho máy bơm, bơm nước thải trực tiếp ra môi trường chưa qua hệ thống xử lý nước thải tại Công ty Tung Kuang. Công ty này chuyên sản xuất khung nhôm định hình có trụ sở trên Quốc lộ 5, địa phận huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Qua kiểm tra các đường ống, lực lượng công an xác định đường ống nước thải từ nhà máy ra khu xử lý được phân làm 2 nhánh, một nhánh chảy vào khu xử lý và một nhánh không qua xử lý, chạy ngầm dưới lòng đất ra môi trường. Các đường ống này để hở khi bơm nước thải công nghiệp chuyển từ nhánh có bể xử lý chảy thẳng vào môi trường để che mắt các lực lượng chức năng khi kiểm tra. Bể thu gom nước thải có dung tích khoảng 500m³, được bơm thường xuyên qua hệ thống đường ống ngầm, thải ra môi trường nguồn nước chứa nhiều hóa chất độc hại như chrome 6 (cao gấp 10 lần tiêu chuẩn), mangan,

>> *Cách chỗ xả thải không xa, nhà máy sản xuất nước sạch Cẩm Giàng chuyên lấy nước ở sông Ghê, sản xuất và cung cấp nước cho hàng nghìn hộ dân trong huyện.*

sắt... đều có nồng độ vượt quy định.

Ngày 14-4, C36 cùng các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra toàn bộ hệ thống xử lý nước thải và đường ống ngầm của nhà máy này. Cơ quan công an xác định hệ thống nước thải chủ yếu từ hai xưởng xi mạ và xưởng khung nhôm định hình được bơm vào bể chứa của hệ thống xử lý. Lực lượng cảnh sát môi trường chỉ đạo các công nhân khoan cắt nền bê tông để tìm đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Tại cống xả nước thải ra sông Ghê, dù đã dùng xả thải gần 1 ngày nhưng nước thải có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa trên mặt sông.

Nhiều người dân địa phương cho biết, cách chỗ xả thải không xa, nhà máy sản xuất nước sạch Cẩm Giàng chuyên lấy nước ở sông Ghê, sản xuất và cung cấp nước cho hàng nghìn hộ dân trong huyện. Và cơ quan chức năng cho rằng, nhà máy này không thể xử lý một số chất độc trong

nước thải của Công ty Tung Kuang thải ra.

Lãnh đạo công ty không biết gì?

Theo các chuyên gia, nếu xử lý đúng quy trình, Công ty Tung Kuang phải thực hiện quy trình xử lý nước thải từ khu vực sản xuất ra bể thứ nhất, với các van tự động, chảy sang bể thứ 2, rồi hệ thống van tự động bơm lên bể 3 (500m³). Sau đó, bơm vào các bể 4, 5, 6 là những bể trộn hoá chất tự động, có bình đựng hoá chất xử lý nước thải. Sau khi xử lý qua bể lắng, qua bình than hoạt tính khử độc là xong quy trình. Trong khi đó, Tung Kuang lại xây dựng một đường ống khác xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Các chuyên gia cũng cho biết thêm, hệ thống xử lý nước thải của đơn vị này được lắp đặt cùng thời điểm xây dựng nhà máy vào năm 2002 là hệ thống xử lý nước thải tiên tiến, hiện đại nhất miền Bắc. Thực tế tại hiện trường, hệ thống đó không được sử dụng nhiều.

Tráo đổi với báo giới về những sai phạm trên, ông Liu Chien Lin (Lưu Kiến Lâm)- Phó Tổng giám đốc Công ty Tung Kuang cho biết: "Tôi hoàn toàn không biết sự việc này. Việc xả nước thải do cán bộ phụ trách thực hiện vì sau khi xảy ra vụ Vedan, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhà máy và không phát hiện có vi phạm gì. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan công an, công ty vi phạm đến đâu, sẽ chịu trách nhiệm đến đó theo quy định của pháp luật Việt Nam". Nhưng khi được đề cập đến việc đền bù thì ông Lâm cho rằng mình không có quyền quyết định mà phải xin ý kiến của lãnh đạo cao hơn.

Có mặt tại hiện trường và được nghe các cán bộ báo cáo lại mức độ của vụ việc, Đại tá Lương Minh Thảo - Phó cục trưởng C36 cho biết: "Vụ xả thải vừa phát hiện tại Công ty Tung Kuang là một vụ xả thải ra môi trường có tính chất nghiêm trọng, tương tự như vụ việc Công ty Vedan xả thải ra sông Thị Vải (Đồng Nai). Để khám phá vụ việc này, các trinh sát của C36 đã tiến hành nắm tình hình từ 3 tháng trước". ■